


OT 59238

		RED CARGO LOGISTICA S.A.
		ETCON-R-MAN-03. ORDEN DE TRABAJO PHP
VERSION	FECHA APROBACION	PAGINA DE LA SECCION
00	29/09/2017	1/1
GENERADO POR		APROBADO POR
ENCARGADO DE MANTENCION DE BASE		GERENTE DE MANTENCION

OT:59238

PATENTE:	RGFR77	BASE DE REPARACION:	E.T. ILLAPEL (PELAMBRE)
CONDUCTOR:	SIN CONDUCTOR	FECHA SOLICITUD:	23/06/2023
MARCA:	MERCEDES BENZ	MODELO:	NEW ACTROS 2645 (EURO 5)
N MOTOR:		CHASIS (VIN):	W1T963424N0508692
AÑO:	2022	KILOMETRAJE:	293.226
SUPERVISOR:		FLOTA:	ENEX CONCON
USUARIO:	MILLAPEL	ESTADO:	CERRADA
SOLICITADO POR:	MILLAPEL		

Detalle de Defectos

Defecto	Descripcion	Mecanico	Observacion
ELECTRICO	ALARMA DE RETROCESO SIN SONIDO.	GABRIEL APABLAZA	CAMBIO ALARMA RETROCESO


Repuestos a Utilizar

Repuesto	Cantidad Solicitada

Servicios Adicionales

Descripcion del Servicio	Cantidad Solicitada

Fecha Entrada: Fecha Termin: Observaciones:


 Departamento de Operaciones
 Red Cargo Logística S.A.


 FIRMA ENCARGADO MANTENCION

Fecha Inspeccion: 22/6/2023 21:40:00



INSPECCION EQUIPO GENERAL

Nombre transportista: RCL
Nombre planta: PLANTA LA GREDA
PATENTE TRACTO / CAMION: RG.FR-77
HORA inspeccion: 21:55 horas
NOMBRE CONDUCTOR: Luis Muñoz Reyes

Nombre conductor: No seleccionado
KILOMETRAJE TRACTO: 293226
PATENTE SEMI REMOLQUE: KD.JH-24

Resolución: Rechazado

TIPO CONTRAVENCIÓN	CLASIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
DOCUMENTOS		
EPP y PRESENTACION PERSONAL		
EQUIPO (CAMELLON)		
EQUIPO (VUELTA DE PERRO)		
NO PRESENTA: Alarma de reversa audible (Camion y Semi)	Grave	Si
TRACTO / CABINA		
Observaciones: Alarma de reversa del tractor, sin señal audible. Inspector Mecanico: Juan Escobar Ceballos		

Cambio alarma de retroceso

OT: 59238