

OT 60864



RED CARGO LOGISTICA S.A.

ETCON-R-MAN-03: ORDEN DE TRABAJO PHP

VERSION	FECHA APROBACION	PAGINA DE LA SECCION
00	29/09/2017	1/1
GENERADO POR		APROBADO POR
ENCARGADO DE MANTENCION DE BASE		GERENTE DE MANTENCIÓN

**OT:60864**

PATENTE:	LTDJ57	BASE DE REPARACION:	E.T. ILLAPEL (PELAMBRE)
CONDUCTOR:	SIN CONDUCTOR	FECHA SOLICITUD:	28/07/2023
MARCA:	FREIGHTLINER	MODELO:	NEW CASCADIA 116
N MOTOR:		CHASIS (VIN):	3AKJHPDV8KSKR8002
AÑO:	2019	KILOMETRAJE:	612.113
SUPERVISOR:	PABLO VILCHES	FLOTA:	ENEX CONCON
USUARIO:	MILLAPEL	ESTADO:	CERRADA
SOLICITADO POR:	MILLAPEL		

**Detalle de Defectos**

Defecto	Descripcion	Mecanico	Observacion
ACCESORIOS	NEBLINERO LADO DERECHO NO FUNCIONA.		CAMBIAR O REPARAR NEBLINERO LADO DERECHO YA QUE NO FUNCIONA (SE REVISO EL CABLEADO Y ESTA BUENO)

**Repuestos a Utilizar**

Repuesto	Cantidad Solicitada

**Servicios Adicionales**

Descripcion del Servicio	Cantidad Solicitada

Fecha Entrada: Fecha Termino: Observaciones:

---

 FIRMA OPERACIONES:

---

 FIRMA ENCARGADO MANTENCION