$\bigcirc$ T	- 7	11	0	А	
O I	- / -	4,	J١	+	J



#### RED CARGO LOGISTICA S.A.

# ETCON-R-MAN-03: ORDEN DE TRABAJO PHP

VERSION	FECHA APROBACION		PAGINA DE LA SECCION
00	29/09/2017		1/1
GENERADO POR		APROBADO POR	
ENCARGADO DE MANTENCION DE BASE		GERENTE DE MANTENCIÓN	

## OT:74345

PATENTE: CONDUCTOR: MARCA:

N MOTOR:

PPFJ23 SIN CONDUCTOR

SCANIA

2021

AÑO: 20: SUPERVISOR:

USUARIO: MILLAPEL SOLICITADO POR: MILLAPEL

BASE DE REPARACION: CONCON FECHA SOLICITUD: 07/06/2024 MODELO: G450 A 6X4

MODELO: G450 A 6X4
CHASIS (VIN): 9BSG6X400M3981664

KILOMETRAJE: 549.647 FLOTA: ENEX CONCON

PENDIENTE

#### **Detalle de Defectos**

Defecto	Descripcion	Mecanico	Observacion
SISTEMA DE REFRIGERACION	CONSUMO DE REFRIGERANTE EXCESIVO		
AIRE	FUGA DE AIRE INDETERMINADA		
Carrocería	ALETA TRASERA LADO CONDUCTOR NO SE MANTIENE CERRADA		

ESTADO:

## Repuestos a Utilizar

Repuesto Cantidad Solicitada

#### **Servicios Adicionales**

Descripcion del Servicio	Cantidad Solicitada
Fecha Entrada: Fecha Termino: Observaciones:	

FIRMA OPERACIONES: FIRMA ENCARGADO MANTENCION