



RED CARGO LOGISTICA S.A.

ETCON-R-MAN-03: ORDEN DE TRABAJO PHP

VERSION	FECHA APROBACION	PAGINA DE LA SECCION
00	29/09/2017	1/1
GENERADO POR		APROBADO POR
ENCARGADO DE MANTENCION DE BASE		GERENTE DE MANTENCIÓN

OT:74103

PATENTE:	RGFR72	BASE DE REPARACION:	E.T. ILLAPEL (PELAMBRE)
CONDUCTOR:	SIN CONDUCTOR	FECHA SOLICITUD:	02/06/2024
MARCA:	MERCEDES BENZ	MODELO:	NEW ACTROS 2645 (EURO 5)
N MOTOR:		CHASIS (VIN):	W1T963424N0511196
AÑO:	2022	KILOMETRAJE:	410.654
SUPERVISOR:	P.VILCHES	FLOTA:	ENEX CONCON
USUARIO:	MILLAPEL	ESTADO:	PENDIENTE
SOLICITADO POR:	MILLAPEL		

Detalle de Defectos

Defecto	Descripcion	Mecanico	Observacion
ELECTRICO	CODIGOS ACTIVOS		SE ENCIENDE CODIGO ADVERTENCIA (AGUA CONDENSADA EN DEPOSITO DE AIRE COMPRIMIDO).
AIRE	SE DETECTA REFRIGERANTE EN SILENCIADOR DE VALVULA DE DESPICHE		SE DETECTA REFRIGERANTE EN CAÑERIA DE PRESION DE AIRE QUE LLEGA DESDE EL COMPRESOR A FILTRO SECADOR DE AIRE.
AIRE	SE PEGA VALVULA DE DESPICHE		LA VALVULA DE DESPICHE QUEDA PEGADA EN OCACIONES (ABIERTA Y VOTA AIRE)

Repuestos a Utilizar

Repuesto	Cantidad Solicitada
----------	---------------------

Servicios Adicionales

Descripcion del Servicio	Cantidad Solicitada
--------------------------	---------------------

Fecha Entrada: Fecha Termino: Observaciones:

FIRMA OPERACIONES:

FIRMA ENCARGADO MANTENCION